

ESTAT DELS PARÀMETRES D'UN PUNT DE MOSTREIG - ANY 2025

S'ha filtrat per temporada = 'any 2025' i data des de = '09/06/2025' i data fins a = '15/06/2025' i illa = 'mallorca' i municipi = 'alcúdia'

DATA	LABORAT.	EC	EI				MOTIU	QUALIFICACI	ES QUAL.
MALLORCA									
SECTOR INCA									
ALCÚDIA									
PLATJA DEL PORT D'ALCÚDIA									
MBA07003C3 - AL COMENÇAMENT DE LA PLATJA									
10/06/202	LSPPALMA	41	NMP/100m	10	NMP/100		CAMP.	APTA BANY	SI
MBA07003C2 - AL CARRER DE MINERVA, 31									
10/06/202	LSPPALMA	<10	NMP/100m	20	NMP/100		CAMP.	APTA BANY	SI
MBA07003C4 - A LA DRETA DEL CANAL EMISSARI									
10/06/202	LSPPALMA	<10	NMP/100m	41	NMP/100		CAMP.	APTA BANY	SI
MBA07003C1 - CTRA. ALCÚDIA-ARTÀ 135									
10/06/202	LSPPALMA	<10	NMP/100m	10	NMP/100		CAMP.	APTA BANY	SI

Total registres: 4

Descripció dels camps abreujats:

LABORAT.	Laboratori d'anàlisi de la mostra	ES QUAL.	La mostra es qualifica
LSPPALMA	Laboratori de Salut Pública Palma	CAMP.	Motiu presa de mostra: Campanya
LSPMENOR	Laboratori de Salut Pública Menorca	DENUN.	Motiu presa de mostra: Denúncia
LSPEIVISS	Laboratori de Salut Pública Eivissa	FIN INC.	Motiu presa de mostra: Fi període incompliment
LCIDESAL	Laboratori Cidesal	INICIAL	Motiu presa de mostra: Mostra inicial
STECNOS	Laboratori SGS Tecnos Menorca	SUSTIT.	Motiu presa de mostra: Mostra substitució
EC	Paràmetre d'anàlisi ESCHERICHIA COLI	P. INC	Motiu presa de mostra: Període incompliment
EI	Paràmetre d'anàlisi ENTEROCOCOS INTESTINALES	APTA BANY	Qualificació de la mostra: l'aigüa és apta per al bany
		NO RECOM.	Qualificació de la mostra: no es recomana el bany temporalment
		PROHIBIT BANY	Qualificació de la mostra: es prohibeix el bany temporalment