



ESTAT DELS PARÀMETRES D'UN PUNT DE MOSTREIG - ANY 2022

S'ha filtrat per temporada = 'any 2022' i data des de = '12/09/2022' i data fins a = '12/09/2022' i illa = 'mallorca' i municipi = 'alcúdia'

DATA	LABORAT.	EC	EI	MOTIU	QUALIFICACI		
MALLORCA							
SECTOR INCA							
ALCÚDIA							
PLATJA DEL PORT D'ALCÚDIA							
MBA07003C3 - AL COMENÇAMENT DE LA PLATJA							
12/09/202	LSPPALMA	31	NMP/100m	<10	NMP/100m	CAMP.	APTA BANY
MBA07003C2 - AL CARRER DE MINERVA, 31							
12/09/202	LSPPALMA	63	NMP/100m	10	NMP/100m	CAMP.	APTA BANY
MBA07003C4 - A LA DRETA DEL CANAL EMISSARI							
12/09/202	LSPPALMA	<10	NMP/100m	<10	NMP/100m	CAMP.	APTA BANY
MBA07003C1 - CTRA. ALCÚDIA-ARTÀ 135							
12/09/202	LSPPALMA	41	NMP/100m	<10	NMP/100m	CAMP.	APTA BANY



Total registres: 4

Descripció dels camps abreujats:

LABORAT. Laboratori d'anàlisi de la mostra
LSPPALMA Laboratori de Salut Pública Palma
LSPMENOR Laboratori de Salut Pública Menorca
LSPEIVISS Laboratori de Salut Pública Eivissa
LCIDESAL Laboratori Cidesal
STECNOS Laboratori SGS Tecnos Menorca
EC Paràmetre d'anàlisi ESCHERICHIA COLI
EI Paràmetre d'anàlisi ENTEROCOCOS INTESTINALES

ES QUAL. La mostra es qualifica
CAMP. Motiu presa de mostra: Campanya
DENUN. Motiu presa de mostra: Denúncia
FIN INC. Motiu presa de mostra: Fi període incompliment
INICIAL Motiu presa de mostra: Mostra inicial
SUSTIT. Motiu presa de mostra: Mostra substitució
P. INC Motiu presa de mostra: Període incompliment
APTA BANY Qualificació de la mostra: l'aigua és apta per al bany
NO RECOM. Qualificació de la mostra: no es recomana el bany temporalment
PROHIBIT BANY Qualificació de la mostra: es prohibeix el bany temporalment