



## ESTAT DELS PARÀMETRES D'UN PUNT DE MOSTREIG - ANY 2023

S'ha filtrat per temporada = 'any 2023' i data des de = '18/07/2023' i data fins a = '18/07/2023' i illa = 'mallorca' i municipi = 'alcúdia'

DATA	LABORAT.	EC	EI	MOTIU	QUALIFICACI		
<b>MALLORCA</b>							
<b>SECTOR INCA</b>							
<b>ALCÚDIA</b>							
<b>PLATJA DEL PORT D'ALCÚDIA</b>							
<b>MBA07003C3 - AL COMENÇAMENT DE LA PLATJA</b>							
18/07/202	LSPPALMA	31	NMP/100m	<10	NMP/100m	CAMP.	APTA BANY
<b>MBA07003C2 - AL CARRER DE MINERVA, 31</b>							
18/07/202	LSPPALMA	10	NMP/100m	20	NMP/100m	CAMP.	APTA BANY
<b>MBA07003C4 - A LA DRETA DEL CANAL EMISSARI</b>							
18/07/202	LSPPALMA	10	NMP/100m	<10	NMP/100m	CAMP.	APTA BANY
<b>MBA07003C1 - CTRA. ALCÚDIA-ARTÀ 135</b>							
18/07/202	LSPPALMA	<10	NMP/100m	10	NMP/100m	CAMP.	APTA BANY



---

Total registres: 4

---

Descripció dels camps abreujats:

**LABORAT.** Laboratori d'anàlisi de la mostra  
**LSPPALMA** Laboratori de Salut Pública Palma  
**LSPMENOR** Laboratori de Salut Pública Menorca  
**LSPEIVISS** Laboratori de Salut Pública Eivissa  
**LCIDESAL** Laboratori Cidesal  
**STECNOS** Laboratori SGS Tecnos Menorca  
**EC** Paràmetre d'anàlisi ESCHERICHIA COLI  
**EI** Paràmetre d'anàlisi ENTEROCOCOS INTESTINALES

**ES QUAL.** La mostra es qualifica  
**CAMP.** Motiu presa de mostra: Campanya  
**DENUN.** Motiu presa de mostra: Denúncia  
**FIN INC.** Motiu presa de mostra: Fi període incompliment  
**INICIAL** Motiu presa de mostra: Mostra inicial  
**SUSTIT.** Motiu presa de mostra: Mostra substitució  
**P. INC** Motiu presa de mostra: Període incompliment  
**APTA BANY** Qualificació de la mostra: l'aigüa és apta per al bany  
**NO RECOM.** Qualificació de la mostra: no es recomana el bany temporalment  
**PROHIBIT BANY** Qualificació de la mostra: es prohibeix el bany temporalment